



Signatur:

- Matrikelskel
- Strømningsretning - primært grundvand
- Kolonihave, undersøgt 2021
- Referencegrund, undersøgt 2021
- Område, hvor der er udtaget blandingsjordprøver af 5 nedstik
- Filtersat boring, udført 2021
- Lokaliseringsboring, udført 2021
- Suppl. undersøgelse 2021
- Sedimentprøve, udtaget ved dræn

Overflade- og grøftprøver:
Resultater for jordprøver, 2021 [mg/kg TS]:

- 120 Indhold af totalkulbr. i dybden 0-0,1 m u.t.
- 120 Indhold af totalkulbr. i dybden 0,1-0,3 m u.t.
- 120 Indhold af totalkulbr. i dybden 0,3-0,5 m u.t.

Boringer:
Resultater for jordprøver, 2021 [mg/kg TS]:

- 10 Indhold af totalkulbrinter (m u.t.)
- I.p. Indhold < detektionsgrænsen
- Indhold af totalkulbr. > 100 mg/kg TS (JKK)
- ? Afgrænsning mangler

Bilag 4.1

Slagelse Brand og Redning
Slagelse Landevej 3
4220 Korsør

Situationsplan - Indhold af totalkulbrinter i jord og sediment

Rev.:
Dato: August 2021
Udarb.: JKO
Kontrol: JKO
Sagsnr.: 10411419

Ceres Allé 3
 8000 Aarhus C
 www.niras.dk