



Signatur:

- Matrikelskel
- Strømningsretning - primært grundvand
- Kolonihave, undersøgt 2021
- Referencegrund, undersøgt 2021
- Område, hvor der er udtaget blandingsjordprøver af 5 nedstik, april 2021
- Filtersat boring, udført 2021
- ⊕ Lokaliseringsboring, udført 2021
- Område, hvor der er udtaget blandingsjordprøver af 5 nedstik, maj 2021

Overfladeprøver:

- Resultater for jordprøver, 2021 [µg/kg TS]:
- 120 Indhold af sum PFAS - 0-0,1 m u.t.
 - 120 Indhold af sum PFAS - 0,1-0,3 m u.t.
 - 120 Indhold af sum PFAS - 0,3-0,5 m u.t.

Boringer:

- Resultater for jordprøver, 2021 [µg/kg TS]:
- 10 Indhold af SUM PFAS (m u.t.)
 - I.p. Indhold af sum PFAS < detektionsgr.
 - Indhold af sum PFAS > 400 µg/kg TS

Bilag 3.1

**Slagelse Brand og Redning
Slagelse Landevej 3
4220 Korsør**

**Situationsplan - Indhold af sum PFAS (12 stk.)
i jord og sediment**

Rev.:
Dato: August 2021
Udarb.: JKT
Kontrol: JKT
Sagsnr.: 10411440

NIRAS
Ceres Allé 3
8000 Aarhus C
www.niras.dk