



**Signatur:**

- Matrikelskel
- Strømningsretning - primært grundvand
- Kolonihave, undersøgt 2021
- Referencegrund, undersøgt 2021
- Område, hvor der er udtaget blandingsjordprøver af 5 nedstik, april 2021
- Filtersat boring, udført 2021
- Lokaliseringsboring, udført 2021
- Område, hvor der er udtaget blandingsjordprøver af 5 nedstik, maj 2021
- Sedimentprøve, udtaget i grøftbred

**Overfladeprøver:**

- Resultater for jordprøver, 2021 [µg/kg TS]:
- 120 Indhold af sum 4 stk. PFAS - 0-0,1 m u.t.
  - 120 Indhold af sum 4 stk. PFAS - 0,1-0,3 m u.t.
  - 120 Indhold af sum 4 stk. PFAS - 0,3-0,5 m u.t.

**Boringer:**

- Resultater for jordprøver, 2021 [µg/kg TS]:
- 10 Indhold af sum 4 stk. PFAS (m u.t.)
  - Indhold af sum 4 stk. PFAS < detektionsgr.
  - Indhold af sum 4 stk. PFAS > 10 µg/kg TS
  - Afgrænsning mangler

**Bilag 3.2**

**Slagelse Brand og Redning  
Slagelse Landevej 3  
4220 Korsør**

**Situationsplan - Indhold af sum 4 stk. PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) i jord og sediment**

Rev.:  
Dato: August 2021  
Udarb.: JKJ  
Kontrol: JKJ  
Sagsnr.: 10411440

Ceres Allé 3  
8000 Aarhus C  
www.niras.dk