



Signatur:

-  Matrikelskel
-  Strømningsretning - Grundvand
-  Filtersat boring (filterniveau, m u.t.)
-  Lokaliseringsboring
-  12,5 Indhold af totalkulbrinter [$\mu\text{g/l}$] i vand
-  Drænledning
-  Indhold af totalkulbrinter > MST's GVK
-  Afgrænsning mangler



Bilag 4.2

**Slagelse Brand og Redning
Slagelse Landevej 3
4220 Korsør**

**Situationsplan - Indhold af totalkulbrinter
i grundvand**

Rev.:
Dato: August 2021
Udarb.: JKO
Kontrol: JKO
Sagsnr.: 1041419

NIRAS
Ceres Allé 3
8000 Aarhus C
www.niras.dk