


- Signatur:**
- Slagelse Brand og Redning
 - Matrikelskel
 - Potentiel forureningskilde
 - Undersøgt have
 - Overfladeprøve, april 2021
 - Overfladeprøve, maj 2021
 - Filtersat boring
 - Lokaliseringsboring



Bilag 1.2

**Slagelse Brand og Redning
Slagelse Landevej 3
4220 Korsør**

Situationsplan med potentielle forureningskilder og udførte borer mv.

Rev.:
Dato: Juli 2021
Udarb.: JKO
Kontrol: JKO
Sagsnr.: 1091149

