

**BORERAPPORT**
**DGU arkivnr: 206. 306**
**Borested** : Drejergård, Roskildevej 34-36-38  
4330 Hvalsø

**Kommune** : Lejre  
**Region** : Sjælland

**Boringsdato** : 1/5 1942

**Boringsdybde** : 39 meter

**Terrænkote** : 68,35 meter o. DNN

**Brøndborer** :  
**MOB-nr** :  
**BB-journr** :  
**BB-bornr** :


**Prøver**  
- modtaget :  
- beskrevet : af : B  
- antal gemt :

**Formål** : Vandforsyningsboring  
**Anvendelse** : Sløjfet/opgivet bor  
**Boremethode** :

**Kortblad** : 1513IIINV  
**UTM-zone** : 32  
**UTM-koord.** : 681978, 6163341

**Datum** : EUREF89  
**Koordinatkilde** : Landinspektør  
**Koordinatmetode** : GPS

	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
<b>Indtag 1</b> (seneste)	23,39 meter u.t.	22/4 2009	5,4 m <sup>3</sup> /t	3,4 meter	
(første)	25,4 meter u.t.	15/8 1975			

**Notater** : boringens dybde er ikke kendt, men den er omkring 39 meter


# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 206. 306

