

By:



Rico's TV-Inspektion
Virkelyst 17
Regstrup
Tel: 5912 1038
Fax:
Email:

Projekt Information / Inspektion: 1

Projekt Navn
Tujavej 11

Projekt nr.

Ansvarshavende:

Dato:
02-10-2014

Kunde **Orbicon**
Ansvarshavende: **Mads Møller**
Afdeling:
Postnummer: **4000**
Gade: **Ringstedvej 20**
By, Postnummer: **Roskilde**
Telefon:
Fax:
Mobil: **40315229**
E-mail:

Proj MGR
Ansvarshavende:
Afdeling:
Postnummer:
Gade:
By, Postnummer:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Entreprenør **Rico's TV-Inspektion**
Ansvarshavende:
Afdeling:
Postnummer: **4420**
Gade: **Virkelyst 17**
By, Postnummer: **Regstrup**
Telefon: **5912 1038**
Fax:
Mobil:
E-mail:



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon							Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 02-10-2014				Rapp. nr. : Rico04.021014-0001							
Sagsnavn : 1							Media-ID : D14.04112				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Rico's TV-Inspektion							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast							Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : LSH							
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F1
00:00:06		0,00																								Målt fra rørkant på boring på brøndvæg
00:01:31	1_3A	4,60																								Slut i afropning af beton
00:01:36		4,60							0																	Slut I F2
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Andet								
Tekstfil : Tujavej 11_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		F1				F2								
Filmfil : F1_F2_										0		Sted/Gade : Tujavej 11				Adresse-ID :										
Bemærkning :																										

By



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:
Tujavej 11

Dato:

Tæller:
1

Sektions navn:
F1-F2-1





Foto: F1_F2_02-10-2014_080240_A.JPG, Medie #.: D14.04112, 00:01:31
4,6m, Bemærkning

By :



Rico's TV-Inspektion
 Virkelyst 17
 Gade : Regstrup
 Tel: 5912 1038
 Fax:
 Email:

Dato :	Job Nummer : 1	Vejr : Tørvejr	Operatør : LSH	Tæller : 1	Sektions Navn : F1-F2-1
Tilstedeværende :	Vogn : TV4	Kamera :	Forudindstil :	Spulet : Ja	Sats :
Gade : Tujavej 11	By :		Beliggenhed :		
		Kort nr.1	Kort nr.2		
VCR nr. :	Medie nr. : D14.04112	Fra Brønd : F2			
Til Brønd : F1	Stræk Længde : 4,60 m	Rør Længde			
Kommentarer :					



By



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:
Tujavej 11

Dato:

Tæller:
2

Sektions navn:
F1-F3-1




Foto: F1_F3_02-10-2014_081015_A.JPG, Medie #.: D14.04112, 00:00:50
2,3m, Bemærkning



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 02-10-2014					Rapp. nr. : Rico04.021014-0003						
Sagsnavn : 1					Media-ID : D14.04112					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma : Rico's TV-Inspektion						
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvej					Operatør : LSH						
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:06		0,00	ø110	S	Plast	M			0																Start I F1	
00:00:07		0,00																							Målt fra rørkant	
00:00:26		0,80															OK					09	R		Ca 30 Grader	
00:01:04	3_4A	3,20					ø110	S									GR					11				
00:01:12	3_5A	3,50					ø110	S									GR					09				
00:01:17		3,60									FS												Å			
00:01:24		3,80																							Slut i V-lås	
00:01:32		3,80							0																Slut I F4	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Tujavej 11_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer : F1		F4
Filmfil : F1_F4_		4	Sted/Gade : Tujavej 11		Adresse-ID :
Bemærkning :					



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:
Tujavej 11

Dato:

Tæller:
3Sektions navn:
F1-F4-1

Foto: F1_F4_02-10-2014_081651_A.JPG, Medie #: D14.04112, 00:01:04
3,2m, Grenrør klasse 0, urref 11




Foto: F1_F4_02-10-2014_081711_A.JPG, Medie #: D14.04112, 00:01:12
3,5m, Grenrør klasse 0, urref 9



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 02-10-2014					Rapport nr: F1-F4-3,2-11																														
Sagsnavn : 1					Media-ID : D14.04112					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma : Rico's TV-Inspektion																														
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvej					Operatør : LSH																														
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER																								
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1		2																							
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	M			0																Start I F1-F4-3,2-11																									
00:00:41		0,30																							Slut i V-lås																									
00:00:42		0,30							0																Slut I F6																									
Stikreference : Startpunkt: F1										Slutpunkt: F4										Ur6Slutpunkt:							Rapporttype :																							
Længde: m										Urref.: 11										Ledn. ID:							ID : 1					Startpunkt :							Slutpunkt :											
																											Stikledn. (fra H-ledn)					Type :							Stiktilslutning							Andet				
Tekstfil : Tujavej 11_sat.xml																											Fysisk Indeks :					Nummer :							F1-F4-3,2-11							F6				
Filmfil : F1-F4-3																											0					Sted/Gade : Tujavej							Adresse-ID :											
Bemærkning :																																																		



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 02-10-2014		Rapport nr: F1-F4-3,5-09																		
Sagsnavn : 1		Media-ID : D14.04112		Spulet før : Ja		Brug : I brug		Firma : Rico's TV-Inspektion																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : LSH																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F1-F4-3,5-09
00:00:10		0,10																OK						02	R	Ca 45 grader
00:00:25		0,60																								Slut i fodbøjning toilet
00:00:27		0,60							0																	Slut I F5
Stikreference : Startpunkt: F1 Slutpunkt: F4 Ur6Slutpunkt:										Rapporttype :		ID :		Startpunkt :				Slutpunkt :								
Længde: m Urref.: 09 Ledn. ID:										Stikledn. (fra H-ledn)		Type :		Stiktilslutning				Andet								
Tekstfil : Tujavej 11_sat.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		F1-F4-3,5-09				F5								
Filmfil : F1-F4-3										0		Sted/Gade : Tujavej		Adresse-ID :												
Bemærkning :																										



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 02-10-2014				Rapp. nr. : Rico04.021014-0005										
Sagsnavn : 1				Media-ID : D14.04112				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Rico's TV-Inspektion										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : LSH										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:06		0,00	ø110	S	Plast	M			0																Start I F7	
00:00:08		0,00																							Målt fra rørkant	
00:01:53	7_3A	6,00					ø110	S									GR					09				
00:02:00		6,10								FS													Å			
00:03:44		12,10							0																Slut I F1	
										Rapporttype :				ID : 1				Startpunkt :				Slutpunkt :				
										Stikledn. (fra Br.)				Type :				Brønd				Brønd				
Tekstfil : Tujavej 11_main.xml										Fysisk Indeks :				Nummer :				F7				F1				
Filmfil : F7_F1_										0,7				Sted/Gade : Tujavej 11				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

By



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:
Tujavej 11

Dato:

Tæller:
6

Sektions navn:
F7-F1-1



Foto: F7_F1_02-10-2014_084523_A.JPG, Medie #.: D14.04112, 00:01:53
6m, Grenrør klasse 0, urref 9



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax : 5912 1039

Kundenavn : Orbicon				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 02-10-2014				Rapport nr: F7-F1-6-09															
Sagsnavn : 1				Media-ID : D14.04112				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Rico's TV-Inspektion															
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : LSH															
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER					
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1		2				
00:00:13		0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F7-F1-6-09					
00:00:20		0,10																OK					09	R		Ca 45 grader					
00:01:10	8_3A	3,00					ø110	S										GR					09								
00:01:38		4,50																					08 - 04	F R							
00:01:52		5,40																				S1	08 - 04	F R							
00:03:02		9,00								FS															Å						
00:03:04		9,00																				E1	08 - 04	F R							
00:03:06	8_8A	9,00																								Slut i fodbøjning køkkenvask					
00:03:21		9,00							0																	Slut I F8					
Stikreference : Startpunkt: F7				Slutpunkt: F1				Ur6Slutpunkt:				Rapporttype :				ID : 1				Startpunkt :				Slutpunkt :							
Længde: m				Urref.: 09				Ledn. ID:				Stikledn. (fra H-ledn)				Type :				Stiktilslutning				Andet							
Tekstfil : Tujavej 11_sat.xml										Fysisk Indeks :										Nummer :				F7-F1-6-09				F8			
Filmfil : F7-F1-6										3,2										Sted/Gade :				Tujavej				Adresse-ID :			
Bemærkning :																															

By:



Stik Insp.Fotos / Inspektion: 1

By :

Gade :
Tujavej

Dato :

Tæller :
7

Stik navn :
F7-F1-6-09-F8-1




Foto: 8_3A, Medie #.: D14.04112, 00:01:10
3m, Grenrør klasse 0, urref 9




Foto: 8_8A, Medie #.: D14.04112, 00:03:06
9m, Bemærkning



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 02-10-2014				Rapport nr: F7-F1-6-09-F8-3-09										
Sagsnavn : 1				Media-ID : D14.04112				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Rico's TV-Inspektion										
Inspektionsårsag : Saneringsplanlægning				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : LSH										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F7-F1-6-09-F8-3-09
00:00:10		0,20																	OK					09	R	Ca 45 grader
00:00:25		0,90																					00 - 12	A R	Fastsiddende	
00:00:31		1,20																					04 - 08	F		
00:00:35		1,40																								Slut i V-lås bryggers
00:00:37		1,40							0																	Slut I F9

Stikreference : Startpunkt: F7-F1-6-09		Slutpunkt: F8		Ur6Slutpunkt:		Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :		Slutpunkt :	
Længde: m		Urref.: 09		Ledn. ID:		Stikledn. (fra H-ledn)		Type :		Stiktilslutning		Andet	
Tekstfil : Tujavej 11_sat.xml						Fysisk Indeks :		Nummer :		F7-F1-6-09-F8-3-09		F9	
Filmfil : F7-F1-6						4,5		Sted/Gade :		Tujavej		Adresse-ID :	
Bemærkning :													



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 02-10-2014				Rapp. nr. : Rico04.021014-0006										
Sagsnavn : 1				Media-ID : D14.04112				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Rico's TV-Inspektion										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : LSH										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F7
00:00:05	10_2A	0,00																								RB3 ved rørkant i brønd
00:00:08		0,00																								Målt fra rørkant
00:00:33	10_4A	1,60	ø100	S	Beton	M																		D M	FS3Å	
00:00:48		1,90																								Slut i V-lås tagbrønd
00:00:50		1,90							0																	Slut I F10

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Tujavej 11_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	F7	F10
Filmfil : F7_F10		10	Sted/Gade :	Tujavej 11	Adresse-ID :
Bemærkning :					



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:	Gade: Tujavej 11	Dato:	Tæller: 9	Sektions navn: F7-F10-1
-----	----------------------------	-------	---------------------	-----------------------------------



Foto: F7_F10_02-10-2014_090719_A.JPG, Medie #: D14.04112, 00:00:05
 Om, Bemærkning



Foto: F7_F10_02-10-2014_090553_A.JPG, Medie #: D14.04112, 00:00:33
 1,6m, Konstruktionsændring klasse 3, Dimensionsændring, Materialeændring



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 02-10-2014				Rapp. nr. : Rico04.021014-0007										
Sagsnavn : 1				Media-ID : D14.04112				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Rico's TV-Inspektion										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : LSH										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F7
00:00:06		0,00																								Målt fra rørkant
00:00:32		1,50																OK					09	R		Ca 15 Grader
00:02:06		7,90																OK					03	R		Ca 45 grader
00:02:44		9,80																OK					03	R		Ca 45 grader
00:02:50	11_6A	10,00	ø100	S	Beton	M																		D M		FS3Å
00:03:14		10,30																								Slut i V-lås tagedløb
00:03:17		10,30							0																	Slut I F11

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Tujavej 11_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	F7	F11
Filmfil : F7_F11		7,4	Sted/Gade :	Tujavej 11	Adresse-ID :
Bemærkning :					

By



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:
Tujavej 11

Dato:

Tæller:
10

Sektions navn:
F7-F11-1



Foto: F7_F11_02-10-2014_091337_A.JPG, Medie #: D14.04112, 00:02:50
10m, Konstruktionsændring klasse 3, Dimensionsændring, Materialeændring



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 02-10-2014				Rapp. nr. : Rico04.021014-0008										
Sagsnavn : 1				Media-ID : D14.04112				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Rico's TV-Inspektion										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvej				Operatør : LSH										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F7
00:00:05		0,00																								Målt fra rørkant
00:00:28		1,20								DE												06 - 07	P			
00:00:46		2,40								DE												04 - 08	P			
00:02:12		8,50								DE												04 - 08	P			
00:06:16		17,30							10																	
00:06:46	11_7A	17,60											RB									00 - 12	B			
00:07:22		18,00							0																	Slut I F12
										Rapporttype :				ID : 1				Startpunkt :				Slutpunkt :				
										Stikledn. (fra Br.)				Type :				Brønd				Brønd				
Tekstfil : Tujavej 11_main.xml										Fysisk Indeks :				Nummer :				F7				F12				
Filmfil : F12_F7										10				Sted/Gade :				Tujavej 11				Adresse-ID :				
Bemærkning :																										

By



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:
Tujavej 11

Dato:

Tæller:
11

Sektions navn:
F12-F7-1




Foto: F12_F7_02-10-2014_094354_A.JPG, Medie #: D14.04112, 00:06:46
17,6m, Rørbrud klasse 4, fra urref 00 til urref 12, Brud



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

Kundenavn : Orbicon				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 02-10-2014				Rapp. nr. : Rico04.021014-0009										
Sagsnavn : 1				Media-ID : D14.04112				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Rico's TV-Inspektion										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvej				Operatør : LSH										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:06		0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F13
00:00:08		0,00																								Målt fra rørkant tagnedløb
00:00:19		0,20																								køre i stik på lille sandfang
00:00:49	12_4A	1,50																								Slut i faskine
00:01:01		1,50							0																	Slut I F14
										Rapporttype :				ID : 1				Startpunkt :				Slutpunkt :				
										Stikledn. (fra Br.)				Type :				Andet				Andet				
Tekstfil : Tujavej 11_main.xml										Fysisk Indeks :				Nummer :				F13				F14				
Filmfil : F14_F1										0				Sted/Gade :				Tujavej 11				Adresse-ID :				
Bemærkning :																										

By



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:
Tujavej 11

Dato:

Tæller:
12

Sektions navn:
F14-F13-1




Foto: F14_F13_02-10-2014_095618_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:00:49
1,5m, Bemærkning



Medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning

TV INSPEKTION

Rico's TV Inspektion

Virkelyst 17 4420 Regstrup
Tlf.: 5912 1038 Fax: 5912 1039

MPEG TÆLLER		FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
											1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4		1	2		
00:00:05			0,00	ø110	S	Plast	M			0																	Start I F12	
00:00:07			0,00																								Målt fra rørkant skelbrønd	
00:00:26			0,10																OK						03	R	Ca 45 grader	
00:00:39		13_4A	0,20										FS														Å	
00:00:47		13_5A	0,40										FS														Å	
00:00:51			0,60							10																		
00:00:58		13_7A	1,00										FS														Å	
00:01:08			1,40																OK						05	R	Ca 30 Grader	
00:01:15		13_9A	1,50	ø100	S	Beton	M																				D M FS3Å	
00:02:04		13_10	2,20	ø150	S																						D	
00:02:11			2,20										RB												00 - 12	C		
00:02:27		13_12	2,50										FS														Å	
00:02:29		13_13	2,50																								IN	
00:03:13			5,00																								03 - 06 U R	
00:03:27			5,50										FS														Å	
00:03:40		13_16	5,80					ø100	S																		GR	
00:03:48			6,10																								00 - 12 U S	
00:04:02			6,80																									Slut i offentlig brønd i vej
00:04:04			6,80							0																		Slut I F15

Tekstfil : Tujavej 11_main.xml		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
Filmfil : F15_F1		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
		Fysisk Indeks :	Nummer :	F12	F15
Bemærkning :		10	Sted/Gade :	Tujavej 11	Adresse-ID :



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:	Gade: Tujavej 11	Dato:	Tæller: 13	Sektions navn: F15-F12-1
-----	---------------------	-------	---------------	-----------------------------




Foto: F15_F12_02-10-2014_100952_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:00:39
0,2m, FS3, Åben samling



Foto: F15_F12_02-10-2014_101005_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:00:47
0,4m, FS3, Åben samling



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:	Gade: Tujavej 11	Dato:	Tæller: 13	Sektions navn: F15-F12-1
-----	---------------------	-------	---------------	-----------------------------




Foto: F15_F12_02-10-2014_101025_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:00:58
1m, FS3, Åben samling



Foto: F15_F12_02-10-2014_101107_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:01:15
1,5m, Konstruktionsændring klasse 3, Dimensionsændring, Materialeændring



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:	Gade: Tujavej 11	Dato:	Tæller: 13	Sektions navn: F15-F12-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	------------------------------------




Foto: F15_F12_02-10-2014_101213_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:02:04
 2,2m, Konstruktionsændring klasse 3, Dimensionsændring




Foto: F15_F12_02-10-2014_101247_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:02:27
 2,5m, FS3, Åben samling



Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:
Tujavej 11

Dato:


Tæller:
13Sektions navn:
F15-F12-1

Foto: F15_F12_02-10-2014_101303_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:02:29
 2,5m, Indsivning klasse 4, urref 10, I samling



Foto: F15_F12_02-10-2014_101428_A.JPG, Medie #:: D14.04112, 00:03:40
 5,8m, Grenrør klasse 0, urref 10